

气动快速接头



型号规格表示分为三部分组成：

系列代号(用英文大写代码) + 配管外径 \varnothing ; (用两位数代码) + 接头螺纹 (用两位数或螺纹直接代码)。

比如：PC10-02，这个气接头的意义就是：

PC 直通终端接头系列 (可以有 PC =直接型、PL= L 直角型、PST= T 型 (三通)、PB、PD、PX、SL、PH、等)

10 连接气管外径 (可以有 04= \varnothing 4、06= \varnothing 6、08= \varnothing 8、10= \varnothing 10、12= \varnothing 12、16= \varnothing 16 等)

- 分隔符

02 接螺纹代号 (可以有英制管螺纹：01 = G1/8"螺纹、02= G1/4"螺纹、03= G3/8" 螺纹、04= G1/2" 螺纹、M5= M5 螺纹、M10X1 =M10X1 螺纹 等)

所以，PC10-02 快速接头就是：直通接头，一头接外径 \varnothing 10 的气管，一头连接 G1/2"管螺纹的直接头。

气动快速接头的型号规格根据不同的国家、不同的品牌、不同的生产厂家其标注型号规格是不一样。欧洲国家的品牌有国际标准 (英寸为主)，亚洲有日本等国的标准，我国大陆、台湾、韩国等的一般型号标注基本是一样的。